

# ANEXO DE MEJORAS



## REPARACIÓN DE CUBIERTA DE SILO RECTANGULAR Y CASETA

PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS, 2020



Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes  
Servicios técnicos municipales

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejora reparación de cubiertas silos

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO CAP I SUSTITUCIÓN DE VENTANA</b>									
01.01	ud SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE HIERRO POR ALUMINIO								
	Sustitución de ventana de hierro por una ventana corredera de tres hojas de aluminio lacado color marrón oscuro, de 2,55x1,10 m., compuesta por perfiles de 70x40 mm. de sección en marco, 57x27 en hojas y 1,5 mm. de espesor de pared. Con premarco de aluminio especial, tapajuntas en los marcos, guías para persianas, herrajes de deslizamiento y seguridad, hueco para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fijación. Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para su colocación. Completa, recibida y colocada.	1					1,00		
							1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO CAP I SUSTITUCIÓN DE VENTANA.....</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL .....</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

